



8 421411 022467 >

Medidor láser bluetooth Precaster alcance 100 m

Referencia: CX100
EAN-13: 8421411022467
Marca: MEDID

- Precisión y Alcance: Capaz de medir distancias con una alta precisión hasta 100 metros, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de proyectos.
- Conectividad Bluetooth®: Facilita la transferencia y el análisis de datos, mejorando la eficiencia del trabajo.
- Ahorro de Tiempo: Las mediciones rápidas y precisas reducen significativamente el tiempo dedicado a la toma de medidas manuales.
- Facilidad de Uso y Análisis de Datos: La capacidad de transferir datos a dispositivos móviles permite un fácil análisis y almacenamiento de la información.

Descripción general

El Medidor Láser Bluetooth con alcance de 100 metros es una herramienta avanzada y precisa para medir distancias, áreas y volúmenes, ideal para profesionales en construcción, diseño de interiores, y topografía.

Este dispositivo ofrece una alta precisión en la medición de distancias hasta 60 metros.

Su funcionalidad se ve reforzada gracias a la integración de Bluetooth®, que permite la transmisión de datos de forma inalámbrica a otros dispositivos como smartphones o tablets, facilitando así el análisis y almacenamiento de las mediciones.

Además, cuenta con una rosca para trípode, lo que permite una medición estable y precisa, especialmente en situaciones donde se requiere mantener el medidor en una posición fija.

Calculan distancias, áreas y volúmenes. Función Pitágoras x3 y Scan. 20 memorias.

Medición continua.

Alcance 0,05 a 100 m

Pantalla con luz.

Incluye colgador, protector anticaídas y funda.

Con rosca pequeña para trípode. Equipados con Bluetooth® para transmisión de datos.

Disponible app "iM2" para dispositivos móviles.

Incluye un medidor de ángulos digital 360° para realizar mediciones indirectas. Con varilla de apoyo plegable en la base.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que el medidor láser esté calibrado correctamente para garantizar la precisión.

Utiliza el trípode para mediciones de larga distancia y para garantizar la estabilidad.

Aprende a utilizar la función Bluetooth® para transferir y analizar datos eficientemente.

Mantén limpio el lente del láser para asegurar mediciones precisas.

Familiarízate con las funciones de cálculo de área y volumen para aprovechar al máximo el dispositivo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Almacena el medidor en un lugar seco y libre de polvo cuando no esté en uso.

Cambia las baterías o recarga el dispositivo regularmente para garantizar su óptimo funcionamiento.

Limpia regularmente la lente del láser con un paño suave para evitar interferencias en las mediciones.

Certificaciones

Garantía

3 Años

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 11.5 |
| Ancho artículo (cm) | 4.5 |
| Alto artículo (cm) | 3 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Caja |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 30/06/2020 |