

HUSILLOS DE CAMBIO RÁPIDO LENOX

Referencia: 1768813
EAN-13: 5706915077681
Marca: LENOX



5 706915 077681 >

Para coronas: de 20L a 132L
Hexágono: 10

- Facilidad de uso: Gracias a su sistema de sujeción sin rosca, el cambio de coronas perforadoras es más rápido y sencillo, lo que ahorra tiempo y esfuerzo durante la operación.
- Prevención de bloqueos: El diseño especial del husillo evita que las coronas perforadoras se queden bloqueadas, lo que reduce el riesgo de paradas inesperadas y daños en las herramientas.
- Mayor productividad: Al facilitar cambios rápidos y evitar bloqueos, los usuarios pueden trabajar de manera más continua y eficiente, mejorando su productividad general.
- Reducción de costos operativos: Menos interrupciones y problemas técnicos se traducen en menos tiempo perdido y menores costos asociados al mantenimiento y reemplazo de herramientas.

Descripción general

Los husillos de cambio rápido LENOX son una herramienta avanzada diseñada específicamente para el uso con coronas perforadoras, ofreciendo una solución eficiente y robusta para aplicaciones de perforación en diversos materiales.

Estos husillos destacan por su sistema de extracción y sujeción mediante pasadores, evitando la necesidad de roscas, lo que simplifica considerablemente el proceso de cambio de coronas.

Este diseño innovador también previene que la corona perforadora se bloquee en el husillo, asegurando un funcionamiento continuo y sin interrupciones.

La construcción de los husillos LENOX está pensada para soportar las exigencias de trabajos pesados, garantizando durabilidad y un rendimiento superior en el tiempo.

Además, su compatibilidad con una amplia gama de coronas perforadoras los convierte en una herramienta versátil y esencial para profesionales del sector de la construcción y mantenimiento industrial.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de seleccionar la corona perforadora adecuada para el material que vas a perforar.

Verifica que el husillo esté correctamente instalado y asegurado antes de comenzar a perforar.

Utiliza siempre equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, al utilizar el husillo con la corona perforadora.

Aplica una presión constante y moderada durante la perforación para evitar daños en la corona y el husillo.

Después de cada uso, retira y limpia tanto el husillo como la corona para garantizar un rendimiento óptimo en la siguiente operación.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia el husillo y la corona perforadora después de cada uso para eliminar residuos que puedan afectar su rendimiento.

Inspecciona regularmente los pasadores de sujeción para asegurarte de que estén en buen estado y funcionen correctamente.

Lubrica ligeramente las partes móviles del husillo de cambio rápido para prevenir la corrosión y garantizar un funcionamiento suave a lo largo del tiempo.

Características

Para coronas	de 20L a 132L
Hexágono	10

Acabados

Material	Acero y broca de HSS
Acabado	Pavonado y cuerpo cincado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	18,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Blíster

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/03/2022

Referencia sustitutiva

Sustituido por	LXA9912PBM
----------------	------------

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios / Hojas de sierra (27112802)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / SIERRAS Y SERRUCHOS (08040508)

Enlaces

enlace	enlace web a HUSILLOS DE CAMBIO RAPIDO
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1768810_1.psd