



TACO MECÁNICO HORIZONTAL SIN HUSILLO FORZA

Referencia: 12591
EAN-13: 8424427219739
Marca: FORZA

Mordaza: 125

- Durabilidad excepcional: Al estar fabricado con acero endurecido y carecer de husillo, su desgaste es mínimo, lo que prolonga su vida útil.
- Facilidad de uso: Su diseño sin husillo reduce la complejidad del manejo y permite un ajuste rápido y preciso, lo que mejora la eficiencia en la producción.
- Aumento de la productividad: La facilidad de uso y la rápida instalación permiten realizar más tareas en menos tiempo, optimizando la producción.
- Reducción de costos de mantenimiento: Al ser una herramienta robusta y de bajo desgaste, se minimizan los gastos asociados a reparaciones y reemplazos frecuentes.

Descripción general

El taco mecánico horizontal sin husillo para mordaza es una herramienta de precisión diseñada para garantizar la estabilidad y sujeción eficiente de piezas durante procesos de mecanizado, especialmente en fresadoras y centros de mecanizado CNC.

A diferencia de los tacos mecánicos tradicionales, este modelo carece de husillo, lo que reduce significativamente el desgaste y facilita su manejo.

Está fabricado con materiales de alta resistencia, como acero endurecido, que aseguran una larga vida útil y un rendimiento constante en aplicaciones industriales.

Su diseño horizontal permite una distribución uniforme de las fuerzas aplicadas, evitando deformaciones en las piezas sujetas.

Además, su construcción compacta optimiza el espacio en la mesa de trabajo, mejorando la accesibilidad y reduciendo tiempos de montaje y desmontaje.

Este taco es ideal para trabajos en serie donde se requiere precisión constante y rapidez en el cambio de piezas.

Recomendaciones de uso

Asegúrese de que la superficie de la mesa de trabajo esté limpia antes de montar el taco, para evitar deslizamientos.

Ajuste correctamente el taco según las especificaciones de la pieza a sujetar, para garantizar la máxima estabilidad.

Utilice el taco mecánico en combinación con otros dispositivos de sujeción para trabajos de gran precisión.

Verifique periódicamente el ajuste del taco durante el proceso de mecanizado para asegurar un agarre constante.

No sobrecargue el taco con piezas que excedan su capacidad de sujeción, para evitar daños en la herramienta y en la pieza.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpieza regular: Después de cada uso, limpie el taco con un paño suave para eliminar restos de aceite, virutas y polvo.

Lubricación adecuada: Aplique lubricante en las partes móviles periódicamente para asegurar un funcionamiento suave y prevenir la corrosión.

Inspección periódica: Revise el estado general del taco, especialmente en los puntos de contacto, para detectar cualquier signo de desgaste o daño, y realice las reparaciones necesarias de inmediato.

Características

Mordaza	125
---------	-----

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

enlace	enlace web a TACO MECANICO HORIZONTAL SIN HUSILLO
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	10091_foto_1.psd