

## Repuestos Pro Line Tijeras de Dos Manos / 3578A



Referencia: 3578-A  
EAN-13: 8414299551129  
Marca: Bellota

Referencia de destino:  
357840, EAA-357845, EAA-357850, EAA-357860, EAA-357875, EAA-357890, EAA-3578D45, EAA-3578D50, EAA-3578D60, EAA-3578D75, EAA-3578D90, EAA-358060, EAA-358075, EAA-358090

- Amortiguador Repuesto para Tijera 3578, 3580, 3588 y 3589
- Amortiguadores EXTRA con mayor superficie de contacto para menor esfuerzo en el corte y menor fatiga.
- Material: Neopreno negro



## Descripción general

Conjunto amortiguadores repuesto para tijera BELLOTA3578; 3580; 3588 y 3589.

## Características

Referencia de destino	357840, EAA-357845, EAA-357850, EAA-357860, EAA-357875, EAA-357890, EAA-3578D45, EAA-3578D50, EAA-3578D60, EAA-3578D75, EAA-3578D90, EAA-358060, EAA-358075, EAA-358090
Tipo de repuesto	Amortiguador
Contenido	2 Amortiguadores

## Certificaciones

Garantía De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	1.2
Ancho artículo (cm)	3.5
Alto artículo (cm)	3.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,80
Presentación	Blíster

## Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación / Podadora de 2 manos (27112039)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / JARDÍN / HERRAMIENTAS DE JARDÍN / TIJERAS DE PODA (08070410)

## Enlaces

pdf [Poda\\_ES](#)