



Repuestos Pro Line Tijeras de Dos Manos / 3578BT

Referencia: 3578-BT
 EAN-13: 8414299551143
 Marca: Bellota

Referencia de destino:
 357840, EAA-357845, EAA-357850, EAA-357860, EAA-357875, EAA-357890, EAA-3578D45, EAA-3578D50, EAA-3578D60, EAA-3578D75, EAA-3578D90, EAA-358060, EAA-358075, EAA-358090

- Bulón de Repuesto para Tijera 3578, 3580, 3588 y 3589
- Exclusivo y único.
- Nuestro sistema de articulación "Ajuste fácil" es preciso, sencillo y estable, y lo tenemos PATENTADO.
- El mecanismo es tan sencillo como soltar el bulón con una llave allen de 4mm y ajustar la tuerca que una las hojas con la misma llave

Descripción general

Conjunto bulón y tuerca repuesto para tijera BELLOTA3578; 3580; 3588 y 3589.

Características

| | |
|-----------------------|---|
| Referencia de destino | 357840, EAA-357845, EAA-357850, EAA-357860, EAA-357875, EAA-357890, EAA-3578D45, EAA-3578D50, EAA-3578D60, EAA-3578D75, EAA-3578D90, EAA-358060, EAA-358075, EAA-358090 |
| Tipo de repuesto | Bulón |
| Contenido | Tuerca; Tornillo bulón; Tornillo apriete |

Certificaciones

| | |
|----------|--|
| Garantía | De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural |
|----------|--|

Dimensiones

| | |
|---------------------|---|
| Largo artículo (cm) | 2 |
| Ancho artículo (cm) | 2 |
| Alto artículo (cm) | 3 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 25,00 |
| Presentación | Blíster |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación / Podadora de 2 manos (27112039) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / JARDÍN / HERRAMIENTAS DE JARDÍN / TIJERAS DE PODA (08070410) |

Enlaces

| | |
|-----|-------------------------|
| pdf | Poda_ES |
|-----|-------------------------|